

Distribué par



17 rue du Périgord
Z.I. des Béthunes
95310 Saint Ouen L'Aumône

Horaires du lundi au
vendredi
7h30 à 12h
13h30 à 17h30

01 34 64 94 64
email à info@cergy-vis.fr

Ne vous privez pas de sortie VTT !
Réparez vos taraudages de pédaaliers abimés

Helicoil plus
Kit de réparation du taraudage de manivelles 9/16"x20 droite et gauche

- Réparations simples et rapides
- Pas de collage
- Filets rapportés inox inusables

Ref 4185 088 9000 / 19

Exclusif chez le partenaire BOLLHOFF coffrets de réparation de taraudage 9/16"x20 VTT

Commandez en ligne chez notre distributeur :
www.bricovis.fr
www.fixnvis.com

www.bollhoff.com/fr
E-mail : info_helicoil@bollhoff.com



HELICOIL® plus Coffret de réparation pour pédalier de VTT

La solution : filets rapportés HELICOIL® plus

- Economique
- Réparation des taraudages de manivelles de VTT
- Montage rapide et facile
- Sûreté et fiabilité
- Solution durable et inusable

BOLLHOFF

HELICOIL® plus est la **solution économique** pour la réparation du filetage des manivelles de pédaliers de VTT.

Grâce à ce système pratique et économique, vous pourrez réparer à tout moment le filetage abîmé, et ce sans changer la manivelle. Les filets rapportés HELICOIL® plus ne nécessitent aucun collage.

Les avantages

- HELICOIL® plus résiste aux fortes conditions climatiques et mécaniques ainsi qu'à la corrosion (filet rapporté en inox A2).
- La fiabilité et la sûreté sont garanties même avec des montages et démontages fréquents.
- Après réparation, la résistance des taraudages est améliorée.



Contenu

- 5 filets rapportés HELICOIL® plus UN 9/16''-20, inox A2 pour pédale droite (couleur verte)
- 5 filets rapportés HELICOIL® plus UN 9/16''-20, inox A2 pour pédale gauche (couleur bleue)
- 1 taraud à perçage combiné UN 9/16''-20 pour pédale droite
- 1 taraud à perçage combiné UN 9/16''-20 pour pédale gauche
- 1 broche HELICOIL® plus UN 9/16''-20 pour pédale droite
- 1 broche HELICOIL® plus UN 9/16''-20 pour pédale gauche
- 1 rupteur

Référence : 4185 080 9000/10

Préparation



Tarauder...

Installation



Visser HELICOIL® plus sur la broche...



Insérer dans le trou taraudé...



Rompre l'entraîneur...



Böllhoff Otolu s.a. • Techniques et composants d'assemblage • Rue Archimède • B.P. 68 • F-73493 La Ravoire cedex.
Tél. 04 79 96 70 00 • Fax 04 79 96 70 11 • www.bollhoff.com/fr • E-mail : info_fr@bollhoff.com

Distribué par

<http://www.cergy-vis.fr>
CERGY-VIS
ET SI ON PARLAIT SERVICE